Produktdatenblatt
9533-10-05/2 EAN-No. 4000896**274680**



- **Spannfutter**
  Für 9533-10

Haftungsausschluss
Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Artikelnummer	9533-10-05/2