

Art. 0858 – CutPro Lite F
OZO kategorija 2
Veličine: 06 - 12

19.12.2025

Pažljivo pročitajte prije upotrebe! Dužni ste priložiti ove upute za uporabu pri proslijeđivanju osobne zaštitne opreme (OZO) ili ih predati primatelju. U tu svrhu ove se upute mogu neograničeno reproducirati i dostupne su za preuzimanje na www.feldtmann.de.

Jelölések a kesztyűn

CE = Ove rukavice su certificirane kao osobna zaštitna oprema (OZO). CE oznaka pokazuje da ovaj proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe (EU) 2016/425. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen.

 = Informacije proizvođača moraju se poštovati!

 = Datum proizvodnje naveden je na CE oznaci na rukavici

Azon szabványok magyarázata és száma, amelyek követelményeinek a kesztyű megfelel:

Objašnjenje i brojevi normi čije zahtjeve rukavice ispunjavaju:
 → Referenca normi: Službeni list Europske unije. Dostupno kod DIN Media GmbH, 10787 Berlin. www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 Zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i metode ispitivanja za rukavice.
EN 388:2016 Zastitne protiv mehaničkih rizika mogući poslići barem razina čvrstoćivosti II ili razinu A i ispitivanje otpornosti na posjekotine metodom probijanja.
DIN prema normi EN ISO 13597:1999 za barem jedno od svojstava (otpornost na habanje, otpornost na posjekotine, otpornost na trljanje i otpornost na probijanje). Rezultati razina učinkovitosti odnose se na dan rukovanja.
 Otpornost na habanje: Broj okretaja potreban da se isproba (izbrusi) ispitivana rukavica.
 Otpornost na posjekotine: Broj ciklusa potreban da se rukavica presiječe konstantnom brzinom. Rezultati Coupe-Tesa trebaju se uzeti u obzir samo kao indikativni ako dođe do otupljenja tijekom ispitivanja otpornosti na posjekotine, čiji rezultat TDM otpornosti na posjekotine daje referentne rezultate u pogledu razine učinkovitosti.
 Sila trljanja: Sila potrebna za daljnje trljanje prethodno zarezane ispitne uzorke.
 Sila probijanja: Sila potrebna za probijanje ispitne uzorke pomoću standardiziranog probnog vrha.

Kriteriji ispitivanja	Procjena 0858 – CutPro Lite F					
A = Otpornost na habanje	0 - 4	4	0	0	0	0
B = Otpornost na posjekotine (Coupe-test)	0 - 5	4	0	0	0	0
C = Sila potrebna za trajanje	0 - 5	4	0	0	0	0
D = Sila potrebna za probijanje	0 - 4	2	0	0	0	0
E = Otpornost na posjekotine (TDM)	0 - 4	2	0	0	0	0
prema EN ISO 13997:1999	A - F					
Procjena	1	2	3	4	5	
A = otpornost na habanje (broj ciklusa habanja)	100	500	2000	8000	-	
B = otpornost na posjekotine (indeksi) Coupe-test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = sila potrebna za trajanje (trajanje (N)	10	20	50	75	100	
D = sila potrebna za probijanje (N)	20	60	100	150	-	
Procjena	A	B	C	D	E	F
E = otpornost na posjekotine prema EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Što je broj veći, to je rezultat ispitivanja bolji.
X znači 'nije ispitano'. P znači 'zadovoljava zahtjeve'.

Általános információk

Opće informacije

Ova korisnička informacija namijenjena je kao pomoć pri odabiru vaše zaštitne opreme, pri čemu laboratorijska ispitivanja pružaju smjernice za odabir, ali ne mogu procijeniti stvarne uvjete na radnom mjestu. Stoga je odgovornost korisnika, a ne proizvođača, da utvrdi prikladnost određene rukavice za predviđenu namjenu.

Csomagolás, tárolás és ártalmatlanítás

odgovarajuća ispitivanja.

Pakiranje, skladištenje i zbrinjavanje ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Ovaj proizvod isporučuje se u standardiziranom prodajnom pakiranju od recikliranog kartona. Najmanja jedinica pakiranja nalazi se u PE vrećicama ili sličnom ekološki prihvatljivom pakiranju. Rukavice se moraju pravilno skladištiti, tj. u kartonskim kutijama u suhim prostorijama. Utjecaji poput vlage, temperature, svjetlosti i prirodnih procesa materijala mogu dovesti do promjene zaštitnih svojstava. Isto vrijedi i za transport. Rok trajanja nije moguće točno odrediti, jer ovisi o stupnju istrošenosti, načinu uporabe i lokalnoj specifičnoj primjeni rukavica. Zbrinjavanje proizvoda mora biti u skladu s lokalnim propisima.

Egészségügyi kockázatok

Pri uporabi ovog proizvoda mogu se pojaviti alergijske reakcije. U slučaju pojave alergijskih reakcija, preporučuje se da odmah prekinete s korištenjem ovih rukavica i potražite savjet liječnika.

A gyártó neve és címe:

Naziv i adresa proizvođača:
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de
info@feldtmann.de



Informacije proizvajalca v skladu z oddelkom 1.4 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/425 (sklic v Uradnem listu Evropske unije)

Art. 0858 - CutPro Lite F
PPE kategori 2
Storlekar: 06 - 12

mottagaren. För detta ändamål kan denna användarinformation reproduceras utan begränsningar och göras tillgänglig på www.feldtmann.de kan laddas ner.

Oznake na rokavcih

CE = Dessa handskar är certifierade som personlig skyddsutrustning (PPE). CE-märket visar att denna produkt uppfyller kraven i kraven i förordning (EU) 2016/425. **Du hittar försäkran om överensstämmelse på www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen.**

 = Tillverkarens anvisningar måste följas!

 = Tillverkningsdatum se CE-märkning på handskens

Razlaga in številke standardov, katerih zahteve izpolnjujejo rokavice:

Förklaring och nummer på de standarder vars krav uppfylls av handskarna:

→ Hänvisning till standarderna: Europeiska unionens officiella tidning, Tillägning från DIN Deutscher Normenkomitee, 10787 Berlin, www.dinnr.de

EN ISO 21420:2009 Skyddshandskar – Allmänna krav för handskar

EN 388:2019 Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppnå minst prestandanivån 1 eller prestandanivån 2 för TDM-testet för skårnämnd enligt EN ISO 13997:1999 för minst en egenskapsgrupp (nålingsmotstånd, skårnämnd, rivmotstånd och punkteringsmotstånd). Resultaten för prestandanivån avser handflatan.

Nålingsmotstånd: Det antal varvs som krävs för att nå notas av testhandsken.

Skårnämnd: Antalet testcykler under vilka testhandsken skärs med konstant hastighet. Resultaten av Coupe-testet bör endast betraktas som en indikation på om trubben uppstår under skårnämndstestet, medan TDM-testet för skårnämnd ger referensresultat när det gäller prestanda.

Rivkraft: Den kraft som krävs för att skära provstycket under skårnämndstestet.

Punkteringskraft: Den kraft som krävs för att punktera provkroppen med hjälp av en standardiserad provspets.

Sila trganja: sila, ki je potrebna za nadaljnje trganie rezanega preskusnega primerka

Sila vboda: sila, ki je potrebna za vboj preskusnega primerka s standardizirano preskusno konico.

evilka, boljši je rezultat testa. X
irano". P pomeni "uspešno".

	D = punkteringskraft	0 - 4	2				
	E = Skärmostånd (TDM) enligt EN ISO 13997:1999	A - F	F				
	Undersökning						
	A = nötningsbredshäthet (antal nötningscykler)	1	100	500	2000	8000	5
	B = Skärmostånd (index) Coupe-test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
		C = rivningens utbredningskraft (N)	10	25	50	75	-
		D = punkteringskraft (N)	20	60	100	150	-
Undersökning							
		E = Skärmostånd enligt EN ISO 13997:1999 (N)	A	B	C	D	F
			2	5	10	15	22
			30				

Splošne informacije

Ta informacije za uporabnike so namenjene kot pomoč pri izbiri vaše zaščitne opreme, pri čemer so laboratorijski testi pomoč pri izbiri, vendar ne morejo oceniti dejanskih razmer na delovnem mestu. Zato je za določitev primernosti določene rokavice za predvideno uporabo odgovoren uporabnik in ne proizvajalec.

Predvidena uporaba, področje uporabe in ocena tveganja

Ta rokavica je primerna le za univerzalno področja uporabe z majhnimi mehanskimi tveganji. Za vse rokavice s silo širjenja raztrganine stopnje 1 ali višje velja naslednje: Če obstaja nevarnost, da vas bodo vrtni se deli stroja potegnili vase, rokavic ne smete nositi. Ni zaščite pred ostrimi predmeti, npr. podkožnimi iglami. Če imate kakršnakoli vprašanja ali nejasnosti v zvezi z uporabo te rokavice, se obrnite na pooblaščenca za varnost v podjetju, dobavitelja ali proizvajalca.

Čiščenje in nega

Porodiljiva je nega s čistilnimi sredstvi, ki so na voljo na trgu (npr. krtače, čistilne krpice itd.). Pri pranju ali kemičnem čiščenju se je treba predhodno posvetovati s prizanim specializiranim podjetjem, saj lahko takšna obdelava spremeni zaščitne lastnosti rokavice. Pred ponovno uporabo je treba vedno preveriti, ali so rokavice nepoškodovane. Enako velja za zaščitni učinek v skladu z določenimi stopnjami učinkovitosti. Ocena s spodaj navedenimi stopnjami učinkovitosti temelji na preskusih na neuporabljenih rokavicah. Za prenos rezultatov na rokavice po negovalni obdelavi je treba opraviti ustrezne teste.

Pakiranje, skladiščenje in odstranjevanje

Ta izdelek je dobavljen v standardiziran prodajni embalaži iz kartona, ki ga je mogoče reciklirati. Najmanjša enota pakiranja je v PE vrečah ali podobni okolju prijazni embalaži. Rokavice je treba ustrezno skladiščiti, tj. v kartonskih skatlah v suhih prostorih. Zaradi vplivov, kot so vlaga, temperatura, svetloba in naravne spremembe materiala, se lahko spremenijo zaščitne lastnosti. To velja tudi za prevoz. Rok trajanja ni mogoče določiti, saj je odvisen od stopnje obrabe, uporabe in/ali posebne uporabe rokavic. Odstranjevanje izdelka je odvisno od lokalnih predpisov.

Tveganja za zdravje

HELMUT FELDTMANN GmbH Zunftstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide www.feldtmann.de info@feldtmann.de	MIRTA KONTROL d.o.o. Javorinska 3 HR-10040 Zagreb - Dubrava Certifizierungsorgan nr: 2474
---	--

